

Couvání a navádění při couvání

Couvání je nejnebezpečnějším pohybem vozidel. Nehodám lze předcházet pouze naváděním. Pokud by mohl být někdo ohrožen, musí vás navádět druhá osoba a musíte dodržovat následující pokyny:

Řidič

- musí znát a dodržovat znamení rukou osoby, která navádí,
- musí vozidlo okamžitě zastavit, jakmile nevidí osobu, která ho navádí,
- musí jet rychlostí chůze.

Navádějí osoba

- by měla nosit reflexní oblečení,
- musí znát a používat znamení rukou (viz zadní strana),
- musí se zdržovat v zorném poli řidiče,
- nesmí chodit pozadu,
- nesmí během navádění vykonávat žádné jiné činnosti, například telefonovat.



Pozor


Jakmile nevidíte osobu, která vás navádí, okamžitě zastavte.



Tip 1

Při používání kamerových monitorovacích systémů (KMS) musíte být obeznámeni se správným používáním pomůcek a znát jejich možné použití a omezení. Pokud by při couvání mohlo dojít k ohrožení lidí, musí vás někdo navádět – i při použití kamerových monitorovacích systémů (KMS).

Bezpečný prostor pro navádějí osobu při couvání:




● = bezpečný prostor

■ = nebezpečný prostor

■ = viditelný prostor

Couvání a navádění

Řidič a navádějí osoba si musejí před naváděním domluvit následující znamení rukou. Je důležité, aby obě strany znamení rukou chápaly stejně.



Info

Pro couvání a navádění u nás platí následující předpisy:



Pozor

Pokud se v nebezpečném prostoru vašeho vozidla nacházejí lidé, musíte zastavit. Může se jednat i o samotnou navádějí osobu.



Tip 2

Zkontrolujte, zda jsou zrcátka ve vašem vozidle optimálně nastavená (viz karta s poučením G7).

Případně pokyny doplňte o další obsah stanovený v rámci hodnocení rizik.